

J&K Performance GmbH, Wormser Landstr. 100; 67346 Speyer

Preisliste Einbausets für Skoda Fahrzeuge

Stand 15.05.18

für die Fahrzeuge

Best. Nr.	Kameratyp	Original OEM	Hinweise	Kosten	Kosten
				UVP Endkunde brutto	UVP Endkunde netto/export
Komfortöffnungssystem EASY OPEN 2. Gen.					
10052	Komfortöffnung Heckklappe EASY-OPEN 2. Generation			189,00 €	158,82 €
10051	Einbaupauschale Octavia III Combi. Andere Fahrzeuge auf Anfrage			110,00 €	92,44 €
10053	Einbaupauschale Superb III Combi / Kodiaq			210,00 €	176,47 €
Fabia III / Rapid / ab Mj 2016* Neu (bei Fahrzeugen vor MJ 2017 muss der Ausschnitt für den Heckklappentaster vergrößert werden).					
10025	Kamera mit Waschdüse	ja	ersetzt Heckklappentaster	239,00 €	200,84 €
30003	Einbaupauschale			180,00 €	151,26 €
*Der Einbau ist nur bei Fahrzeugen mit (MIB) Bolero (high) und Amundsen möglich. Bitte vor Bestellung anfragen.					
Kodiaq/Karoq					
10025	Skoda Kamera mit Waschdüse und mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	239,00 €	200,84
30004	Einbaupauschale			200,00 €	168,06
10125	NEU Skoda Kamera mit Waschdüse u. dynamischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	329,00 €	276,47
30005	Einbaupauschale			240,00 €	201,68
Superb II Combi (mit Amundsen+; Columbus oder Handelsgeräte mit Kameraeingang)					
10004	VW Kamera mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt muss vergrößert werden	269,00 €	226,05 €
30003	Einbaupauschale			180,00 €	151,26 €

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Hinweise</u>	<u>UVP Endkunde brutto</u>	<u>UVP Endkunde netto/export</u>
Superb II Limo. (mit Amundsen+; Columbus)					
10002	Einzelkamera m . Hilfslinien	ja	Einbau im Stoßfänger über dem Kennzeichen.	269,00 €	226,05 €
	Einbaupauschale			240,00 €	168,07 €
Superb III Combi und Limousine (mit Bolero (D) Amundsen oder Columbus)					
10021	Skoda Kamera mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	229,00 €	192,44 €
30002	Einbaupauschale	ja		170,00 €	142,85 €
10123	NEU Skoda Kamera mit Dynamischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	299,00 €	251,26 €
30005	Einbaupauschale	ja		240,00 €	201,68 €

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Einbauort am Fahrzeug</u>	<u>Brutto</u>	<u>Netto/Export</u>
Octavia III ohne Heckwischer					
10021	Skoda Kamera mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	229,00 €	192,44 €
30002	Einbaupauschale		Ohne Waschdüse	170,00 €	142,85 €
10121	NEU Skoda Kamera mit dynamischen Hilfslinien	ja	die zusätzlichen Parkmodi (Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	299,00 €	251,26 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	200,00 €	168,06 €

Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 40 EUR bei den Einbaukosten.

Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm

Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Hinweise</u>	<u>UVP Endkunde brutto</u>	<u>UVP Endkunde netto/export</u>
Octavia III Combi und Limousine mit Heckwischer					
10023	Original Kamera m. Wasch-düse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	239,00 €	200,84 €
30001	Einbaupauschale			160,00 €	134,45 €
10123	NEU Skoda Kamera mit Waschdüse und dynamischen Hilfslinien	ja	die zusätzlichen Parkmodi (Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	299,00 €	251,60 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	200,00 €	168,06 €
Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 40 EUR bei den Einbaukosten.					
Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm			Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm		
Yeti bis MJ 2013 mit kleinem Heckklappentaster (mit Amundsen+; Columbus) (Tasterausschnitt muss vergrößert werden)					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt muss vergrößert werden	269,00 €	226,05 €
30000	Einbaupauschale		incl Ausschnittserweiterung	190,00 €	159,66 €
Yeti ab Oktober 2013 mit <u>großem</u> Heckklappentaster bis Dez 2014 (mit Amundsen+; Columbus 1. Gen.)					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	269,00 €	226,05 €
Yeti ab Dezember 2014 mit neuem Amundsen oder Bolero (MIB)					
10021	Skoda Kamera mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	229,00 €	192,44 €
10023	Original Kamera m. Waschdüse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	239,00 €	200,84 €
30000	Einbaupauschale			150,00 €	126,05 €
Alle Skoda Fahrzeuge mit Ersatzradmulde					
10060	VW Helix Soundsystem „C“	ja	Ersatzradmulde.	403,00 €	338,65 €
	Einbaupauschale bei gleichzeitigem Einbau einer Rückfahrkamera			70,00 €	58,82 €
	Einbaupauschale			140,00 €	117,64 €



Die Anhängerkupplung ist im Bild sichtbar, sofern verbaut.



Bitte bei Bestellung unbedingt Fahrzeugtyp angeben, da die Anschlusskabel differenzieren. Falls das Fahrzeug keinen Heckwischer hat, ist ebenfalls ein abgeändertes Anschlusskabel erforderlich.

Alle Einbausätze (mit allen erforderlichen Teilen für den Einbau) werden mit ausführlicher Anschluß- und Codieranleitung geliefert. Kamerasets mit Waschdüse werden mit den erforderlichen Anschlussschläuchen ausgeliefert.

Versandkosten (versichertes Paket) Inland (incl. 19 %) 13,90 EUR, EU-Ausland 19,90 EUR, Export Netto 19,00 EUR

Mwst wird ausgewiesen. Steuerfreie Lieferung innerhalb EU möglich, sofern entsprechende Voraussetzungen vorliegen.

Bestellungen können per Mail oder im Onlineshop aufgegeben werden. Händler benutzen bitte die Mailadresse

buy@juk-performance.de

J&K Performance GmbH

Wormser Landstr 100

67346 Speyer

www.juk-performance.de

info@juk-performance.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE286904542

Geschäftsführer:

Siegfried Jäger

Gerhard Keppel

Karl-Stefan Krämer

J&K Performance GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Skoda Autohauses Jäger und Keppel GmbH in Speyer