

J&K Performance GmbH, Wormser Landstr. 100; 67346 Speyer

Sonderpreisliste Rabattaktion vom 17.6.bis 27.08.2019

für die Fahrzeuge

Best. Nr.	Kameratyp	Original OEM	Hinweise	Rabattaktion	
				UVP Endkunde brutto	UVP Endkunde netto/export
Komfortöffnungssystem EASY OPEN 2. Gen.					
10052	Komfortöffnung Heckklappe	EASY-OPEN 2. Generation		189,00 €	158,82 €
10051	Einbaupauschale	Octavia III Combi. Andere Fahrzeuge auf Anfrage		110,00 €	92,44 €
Fabia III / Rapid / ab Mj 2016* (bei Fahrzeugen vor MJ 2017 muss der Ausschnitt für den Heckklappentaster vergrößert werden).					
10025	Kamera mit Waschdüse	ja	ersetzt Heckklappentaster	224,10 €	188,32 €
30003	Einbaupauschale			171,00 €	143,69 €
*Der Einbau ist nur bei Fahrzeugen mit (MIB) Bolero (high) und Amundsen möglich. Bitte vor Bestellung anfragen.					
Kodiaq/Karoq					
10025	Skoda Kamera mit Waschdüse und mit <u>statischen</u> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	224,10 €	188,32 €
30004	Einbaupauschale		7-Sitzer + 50 EUR	198,00 €	166,38 €
10125	NEU Skoda Kamera mit <u>Waschdüse u. dynamischen</u> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	305,10 €	256,38 €
30005	Einbaupauschale		7-Sitzer + 50 EUR	225,00 €	189,07 €
Superb II Combi (mit Amundsen+; Columbus oder Handelsgeräte mit Kameraeingang)					
10004	VW Kamera mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt <u>muss vergrößert</u> werden	242,10 €	203,45 €
30003	Einbaupauschale		incl Ausschnitterweiterung	198,00 €	166,38 €

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Hinweise</u>		
Superb II Limo. (mit Amundsen+; Columbus)					
10002	Einzelkamera m . Hilfslinien	ja	Einbau im Stoßfänger über dem Kennzeichen.	242,10 €	203,45 €
	Einbaupauschale			225,00 €	197,17 €
Superb III Combi und Limousine (mit Bolero (D) Amundsen oder Columbus)					
10021	Skoda Kamera mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	215,10 €	180,76 €
30002	Einbaupauschale	ja		162,00 €	136,13 €
10123	NEU Skoda Kamera mit Dynamischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Bis MJ 2018	278,10 €	233,69 €
10125	NEU Skoda Kamera mit Dynamischen Hilfslinien		ersetzt Heckklappentaster; Ab MJ. 2018	305,10 €	256,38 €
30005	Einbaupauschale	ja		225,00 €	189,07 €
<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Einbauort am Fahrzeug</u>		
Octavia III ohne Heckwischer					
10021	Skoda Kamera mit statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	215,10 €	180,76 €
30002	Einbaupauschale		Ohne Waschdüse	162,00 €	136,13 €
10121	NEU Skoda Kamera mit dynamischen Hilfslinien	ja	die zusätzlichen Parkmodi (Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	278,10 €	233,69 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	198,00 €	166,38 €
Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 40 EUR bei den Einbaukosten.					
Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm					
Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm					

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Hinweise</u>		
Octavia III Combi und Limousine mit Heckwischer					
10023	Original Kamera m. Wasch-düse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	215,10 €	180,76 €
30001	Einbaupauschale			144,00 €	121,01 €
10123	NEU Skoda Kamera mit Waschdüse und dynamischen Hilfslinien	ja	die zusätzlichen Parkmodi (Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	278,10 €	233,69 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	198,00 €	166,38 €
Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 40 EUR bei den Einbaukosten.					
Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm			Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm		
Yeti bis MJ 2013 mit kleinem Heckklappentaster (mit Amundsen+; Columbus)					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt muss vergrößert werden	242,10 €	203,45 €
30000	Einbaupauschale		incl Vergrößerung Heckklapenausschnitt	144,00 €	121,01 €
Yeti ab Oktober 2013 mit großem Heckklappentaster bis Dez 2014 (mit Amundsen+; Columbus 1. Gen.)					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	242,10 €	203,45 €
30000	Einbaupauschale			144,00 €	121,01 €
Yeti ab Dezember 2014 mit neuem Amundsen oder Bolero (MIB)					
10023	Original Kamera m. Waschdüse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	215,10 €	180,76 €
30000	Einbaupauschale			144,00 €	121,01 €
Alle Skoda Fahrzeuge mit Ersatzradmulde					
10060	VW Helix Soundsystem „C“	ja	Ersatzradmulde.	403,00 €	338,65 €
	Einbaupauschale bei gleichzeitigem Einbau einer Rückfahrkamera			70,00 €	58,82 €

Einbaupauschale			140,00 €	117,64 €
-----------------	--	--	----------	----------



Rückfahrkamera High



Helix Soundsystem

Die Anhängerkupplung ist im Bild sichtbar, sofern verbaut.

Bitte bei Bestellung unbedingt Fahrzeugtyp angeben, da die Anschlusskabel differenzieren. Falls das Fahrzeug keinen Heckwischer hat, ist ebenfalls ein abgeändertes Anschlusskabel erforderlich.

Alle Einbausätze (mit allen erforderlichen Teilen für den Einbau) werden mit ausführlicher Anschluß- und Codieranleitung geliefert. Kamerasets mit Waschdüse werden mit den erforderlichen Anschlussschläuchen ausgeliefert.

Versandkosten (versichertes Paket) Inland (incl. 19 %) 13,90 EUR, EU-Ausland 19,90 EUR, Export Netto 19,00 EUR

Mwst wird ausgewiesen. Steuerfreie Lieferung innerhalb EU möglich, sofern entsprechende Voraussetzungen vorliegen.

Bestellungen können per Mail oder im Onlineshop aufgegeben werden. Händler benutzen bitte die Mailadresse

buy@juk-performance.de

J&K Performance GmbH

Wormser Landstr 100

67346 Speyer

www.juk-performance.de

info@juk-performance.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE286904542

Geschäftsführer:

Siegfried Jäger

Gerhard Keppel

Karl-Stefan Krämer

J&K Performance GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Skoda Autohauses Jäger und Keppel GmbH in Speyer