

# J&K Performance GmbH, In der Hald 11; 67480 Edenkoben

## Preisliste Einbausets für Skoda Fahrzeuge

gültig ab:

05.01.20

Best. Nr.	Hinweise	Kosten			
		UVP Endkunde brutto	UVP Endkunde netto/export		
<b>Komfortöffnungssystem EASY OPEN 2. Gen.</b>					
10052	Komfortöffnung Heckklappe EASY-OPEN 2. Generation	199,00 €	167,22 €		
10051	Einbaupauschale Octavia III Combi. Andere Fahrzeuge auf Anfrage	160,00 €	134,45 €		
Einbaupauschale Superb/Kodiaq /Karoq		220,00 €	184,87 €		
Best. Nr.	Kameratyp	Original OEM	Hinweise	UVP Endkunde	UVP Endkunde
<b>Fabia III / Rapid / ab Mj 2016* Neu ( bei Fahrzeugen vor MJ 2017 muss der Ausschnitt für den Heckklappentaster vergrößert werden).</b>					
10025	Kamera mit Waschdüse	ja	ersetzt Heckklappentaster	249,00 €	209,24 €
30003	Einbaupauschale			190,00 €	159,66 €
*Der Einbau ist nur bei Fahrzeugen mit (MIB) Bolero (high) und Amundsen möglich. Bitte vor Bestellung anfragen.					
<b>Kodiaq/Karoq</b>					
10025	Skoda Kamera mit Waschdüse und mit <b>statischen</b> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	249,00 €	209,24
30004	Einbaupauschale		7-Sitzer + 50 EUR	220,00 €	184,87
10125	NEU Skoda Kamera mit <b>Waschdüse u. dynamischen</b> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	339,00 €	284,87
30005	Einbaupauschale		7-Sitzer + 50 EUR	250,00 €	210,08
<b>Superb II Combi ( mit Amundsen+; Columbus)</b>					
10004	Kamera mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt <b>muss vergrößert</b> werden	298,00 €	250,42 €
30003	Einbaupauschale		Incl. Ausschnittsvergrößerung	250,00 €	210,08 €

Best. Nr.	Kameratyp	Original OEM	Einbauort am Fahrzeug	Brutto	Netto/Export
<b>Superb II Limo. ( mit Amundsen+; Columbus )</b>					
10002	Einzelkamera m . Hilfslinien	ja	Einbau im Stoßfänger über dem Kennzeichen.	269,00 €	226,05 €
	Einbaupauschale			250,00 €	219,08 €
<b>Superb III Combi und Limousine (mit Bolero (D) Amundsen oder Columbus)</b>					
10021	Skoda Kamera mit <b>statischen</b> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	239,00 €	200,84 €
30002	Einbaupauschale	ja		220,00 €	184,87 €
10123	Skoda Kamera mit <b>Dynamischen Hilfslinien und Waschdüse</b>	ja	ersetzt Heckklappentaster; Bis MJ 2018 Bitte Bauform prüfen	309,00 €	259,66 €
10125	Skoda Kamera mit <b>Dynamischen Hilfslinien und Waschdüse</b>		ersetzt Heckklappentaster; Ab MJ. 2018 Bitte Bauform prüfen	339,00 €	284,87 €
30005	Einbaupauschale	ja		250,00 €	210,08 €
<b>Octavia III ohne Heckwischer</b>					
10021	Skoda Kamera mit <b>statischen</b> Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster;	239,00 €	200,84 €
30002	Einbaupauschale		Ohne Waschdüse	180,00 €	151,26 €
10121	Skoda Kamera mit <b>dynamischen Hilfslinien ohne Waschdüse</b>	ja	die zusätzlichen Parkmodi ( Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	309,00 €	259,66 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	220,00 €	184,87 €
<b>Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 50 EUR bei den Einbaukosten.</b>					
<b>Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm</b>			<b>Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm</b>		

<u>Best. Nr.</u>	<u>Kameratyp</u>	<u>Original OEM</u>	<u>Hinweise</u>	<u>UVP Endkunde brutto</u>	<u>UVP Endkunde netto/export</u>
<b>Octavia III Combi und Limousine mit Heckwischer</b>					
10023	Original Kamera m. Wasch-düse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	<b>239,00 €</b>	200,84 €
30001	Einbaupauschale			<b>160,00 €</b>	134,45 €
10123	NEU Skoda Kamera mit Waschdüse und <b>dynamischen Hilfslinien</b>	ja	die zusätzlichen Parkmodi ( Anhänger, Weitwinkel etc.) sind nur bei Fahrzeugen mit MIB 2 ab 22 KW.2015 verfügbar.	<b>309,00 €</b>	259,66 €
30004	Einbaupauschale		incl. Kalibrierung der Kamera	<b>220,00 €</b>	184,87 €
<b>Bei Fahrzeugen mit kleinem Heckklappentasterausschnitt vor (Bauwoche 36/2014) Aufpreis 50 EUR bei den Einbaukosten.</b>					
<b>Der kleine Taster hat eine Außenbreite von ca. 9 cm</b>			<b>Der große Taster hat eine Außenbreite von 11 cm</b>		
<b>Yeti bis MJ 2013 mit kleinem Heckklappentaster ( mit Amundsen+; Columbus)</b>					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster; Ausschnitt <b>muss vergrößert</b> werden	<b>269,00 €</b>	226,05 €
30000	Einbaupauschale		incl Vergrößerung Heckklapenausschnitt	<b>200,00 €</b>	168,07 €
<b>Yeti ab Oktober 2013 mit großem Heckklappentaster bis Dez 2014 ( mit Amundsen+; Columbus 1. Gen.)</b>					
10004	Kamera im Griffaster mit Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	<b>269,00 €</b>	226,05 €
30000	Einbaupauschale			<b>160,00 €</b>	134,45 €
<b>Yeti ab Dezember 2014 mit neuem Amundsen oder Bolero (MIB)</b>					
10023	Original Kamera m. Waschdüse und statischen Hilfslinien	ja	ersetzt Heckklappentaster	<b>239,00 €</b>	200,84 €
30000	Einbaupauschale			<b>160,00 €</b>	134,45 €
<b>Alle Skoda Fahrzeuge mit Ersatzradmulde</b>					
10060	<b>VW Helix Soundsystem „C“</b>	ja	Ersatzradmulde.	<b>403,00 €</b>	338,65 €
	Einbaupauschale bei gleichzeitigem Einbau einer Rückfahrkamera			<b>75,00 €</b>	63,03 €
	Einbaupauschale			<b>150,00 €</b>	126,05 €
<b>Neu</b>	<b>Trailer Assisst kann bei Fahrzeugen mit AHK und Parklenkassistent nachgerüstet werden.</b>			<b>Preis auf Anfrage.</b>	



Rückfahrkamera High



Helix Soundsystem

**Gerne prüfen wir ob das Kameraset bei Ihrem Fahrzeug passt. Dazu benötigen wir die Fahrgestell Nummer**

Die Anhängerkupplung ist im Bild sichtbar, sofern verbaut.

**Bitte bei Bestellung unbedingt Fahrzeugtyp angeben, da die Anschlusskabel differenzieren. Falls das Fahrzeug keinen Heckwischer hat, ist ebenfalls ein abgeändertes Anschlusskabel erforderlich.**

Alle Einbausätze ( mit allen erforderlichen Teilen für den Einbau) werden mit ausführlicher Anschluß- und Codieranleitung geliefert. Kameraset mit Waschdüse werden mit den erforderlichen Anschlussschläuchen ausgeliefert.

**Versandkosten (versichertes Paket) Inland ( incl. 19 %) 9,90 EUR, EU-Ausland 19,90 EUR, Export Netto 29,90 EUR**

Mwst wird ausgewiesen. Steuerfreie Lieferung innerhalb EU möglich, sofern entsprechende Voraussetzungen vorliegen.

Bestellungen können per Mail oder im Onlineshop aufgegeben werden. Händler benutzen bitte die Mailadresse

[buy@juk-performance.de](mailto:buy@juk-performance.de)

**J&K Performance GmbH**

**Geschäftsführer:**

**Karl-Stefan Krämer**

In der Halde 11 67480 Edenkoben

[www.juk-performance.de](http://www.juk-performance.de)

[info@juk-performance.de](mailto:info@juk-performance.de)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE286904542

**J&K Performance GmbH ist Kooperationspartner des Skoda Autohauses Jäger und Keppel GmbH in Speyer.**